

Развитие специального программного обеспечения генератора AnCom A11/G

Р1.10 Пакет специального программного обеспечения (СПО) генератора A11/G:
май 2018

СПО управления генератором для смартфона Android:

- Приложение AnCom A11/G V1.10 новое.

СПО блока генератора (БГ):

- Загрузчик встроенного ПО F1.01 изменений нет;
- Встроенное ПО БГ V1.05 изменений нет;

Документация:

- Руководство по эксплуатации a11g_re101 изменений нет;
- Методика поверки a11g_mp101 изменений нет.

СПО Android:

- Поддержка ПО AnCom A11/G для смартфонов с версией Android 6

Р1.09 Пакет специального программного обеспечения (СПО) генератора A11/G:
январь 2016

СПО управления генератором для смартфона Android:

- Приложение AnCom A11/G V1.09 новое.

СПО блока генератора (БГ):

- Загрузчик встроенного ПО F1.01 изменений нет;
- Встроенное ПО БГ V1.05 изменений нет;

Документация:

- Руководство по эксплуатации a11g_re101 изменений нет;
- Методика поверки a11g_mp101 изменений нет.

СПО Android:

- Поддержка ПО AnCom A11/G для смартфонов Lenovo с версией Android 4.4.2

Р1.08 Пакет специального программного обеспечения (СПО) генератора A11/G:
ноябрь 2015

СПО управления генератором для смартфона Android:

- Приложение AnCom A11/G V1.08 новое.

СПО блока генератора (БГ):

- Загрузчик встроенного ПО F1.01 изменений нет;
- Встроенное ПО БГ V1.05 изменений нет;

Документация:

- Руководство по эксплуатации a11g_re101 изменений нет;
- Методика поверки a11g_mp101 изменений нет.

СПО Android:

- Поддержка ПО AnCom A11/G для смартфонов HTC с версией Android 4.2.2

Р1.07 Пакет специального программного обеспечения (СПО) генератора A11/G:
ноябрь 2015

СПО управления генератором для смартфона Android:

- Приложение AnCom A11/G V1.07 новое.

СПО блока генератора (БГ):

- Загрузчик встроенного ПО F1.01 изменений нет;
- Встроенное ПО БГ V1.05 изменений нет;

Документация:

- Руководство по эксплуатации a11g_re101 изменений нет;
- Методика поверки a11g_mp101 изменений нет.

СПО Android:

- при переходе смартфона в спящий режим (по кнопке либо по таймауту) соединение с прибором не разрывается (если позволяет расстояние);
- корректное восстановление соединения после разрыва.

P1.06 Пакет специального программного обеспечения (СПО) генератора A11/G:
июль2014

СПО управления генератором для смартфона Android:

- Приложение AnCom A11/G V1.06 новое.

СПО блока генератора (БГ):

- Загрузчик встроенного ПО F1.01 изменений нет;

- Встроенное ПО БГ V1.05 изменений нет;

Документация:

- Руководство по эксплуатации a11g_re101 изменений нет;

- Методика поверки a11g_mp101 изменений нет.

СПО Android:

- Корректировка функции доступа к файлу документации a11g_re101.pdf для

Android 4.2

=====
P1.05 Пакет специального программного обеспечения (СПО) генератора A11/G:
май2013 первая поставочная версия

СПО управления генератором для смартфона Android:

- Приложение AnCom A11/G V1.05 новое.

СПО блока генератора (БГ):

- Загрузчик встроенного ПО F1.01 изменений нет;

- Встроенное ПО БГ V1.05 новое.

Документация:

- Руководство по эксплуатации a11g_re101 новое.

- Методика поверки a11g_mp101 новое.